

鹿児島県 出水郡長島町 汐見小学校校区 (通学路対策箇所図)

【対策検討メンバー】教育委員会, 小学校, PTA, 北薩地域振興局建設部土木建築課出水駐在機関, 長島町建設課, 阿久根警察署等




● : 要対策箇所



鹿児島県 出水郡長島町 城川内小学校校区 (通学路対策箇所図)

【対策検討メンバー】教育委員会, 小学校, PTA, 北薩地域振興局建設部土木建築課出水駐在機関, 長島町建設課, 阿久根警察署等



● : 要対策箇所

6・指江庁舎付近の歩道,
交通量が多く車の速度が速い。


<対策メニュー>
集団登校での安全確保。
減速を促すラインの設置検討。
(指江地区景観整備事業との調整後実施。)

5・養護老人ホーム長生園の横の歩道
交通量が多いが路側帯が狭い。

<対策メニュー>
学校職員による見守り。
除草作業実施で路側帯(歩道)確保。

4・小学校からまこと保育園までの歩道。
カーブが多く見通しが悪い。

<対策メニュー>
集団登校での安全確保。
道路幅員が確保できないので,
草が生えないよう石垣に目詰めをし、路側帯を広く確保。



鹿児島県 出水郡長島町 蔵之元小学校校区 (通学路対策箇所図)

【対策検討メンバー】教育委員会, 小学校, PTA, 北薩地域振興局建設部土木建築課出水駐在機関, 長島町建設課, 阿久根警察署等




● : 要対策箇所



鹿児島県 出水郡長島町 鷹巣小学校校区 (通学路対策箇所図)

【対策検討メンバー】教育委員会, 小学校, PTA, 北薩地域振興局建設部土木建築課出水駐在機関, 長島町建設課, 阿久根警察署等



●: 要対策箇所

13・木場商店前(エネオス点滅信号付近)
スピードを出す車が多い。
(一時停止をしない車が多い。)

<対策メニュー>
毎月初めの登校指導における人員増。
減速を促す表示の設置検討。
(横断歩道設置協議と合わせる。)

11・京殿側に歩道がない。
鷹巣中学校への横断歩道がない。
交通量が多い。

<対策メニュー>
保護者による見守り。
横断歩道設置に向け協議中。

12・東鉱油付近の道路
横断歩道がなく, 交通量も多く危険。

<対策メニュー>
集団下校時に直接指導と,
口頭による繰り返しの指導。
横断歩道設置に向け協議中。



鹿児島県 出水郡長島町 川床小学校校区 (通学路対策箇所図)

【対策検討メンバー】教育委員会, 小学校, PTA, 北薩地域振興局建設部土木建築課出水駐在機関, 長島町建設課, 阿久根警察署等

