

<別紙> 令和6年度 通学路合同点検後の安全対策の進捗状況（長島町） 【令和6年3月28日現在】

学校名		危険箇所番号	危険箇所		道路状況	道路管理者	学校による対策			警察による対策			道路管理者による対策			対策の 確認完了
			路線名	箇所名			③その他の対策	R6 8/20	R6 3/28	④交通取締りの強化	R6 8/20	R6 3/28	⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等	R6 8/20	R6 3/28	
1	伊唐小学校	1	農道伊唐港線	伊唐港前の通学路	通学時間帯、通行量が多く路側帯の線が薄くなって分かりづらい	町	看板などによる注意喚起と見守り	○	○				農免農道については耕地林務課、町道については建設課で白線を引く	○	○	○
2	川床小学校	1	国道389号線	田尻スクールバス乗り場（田尻元消防格納庫）	乗り場への横断が危険。カーブがあり、車の往来が確認しにくい。冬場は暗く、運転手からも児童が横断していることは確認しづらい。	県	車の往来が多い時の横断の仕方などの指導を実施している。横断歩道がない所での指導については課題である。	○	○	既存の横断歩道（田尻小前）の活用をお願いした。	○	○	乗り場の変更にについて、地元住民、保護者と協議を進める	○	○	○
3	平尾小学校	4	農道	母良木（新しい平尾保育園から道路まで）	区画線が欲しい	県	児童・生徒・保護者への注意喚起	○	○				Aコープ所有地、農道のため、Aコープ、耕地林務課と協議を行う	○	○	○
			平尾蔵之元線	中南（蔵之元から下ってくる坂）	止まらない車があつて危険	県	児童・生徒・保護者への注意喚起	○	○				路面標示を引き直す	○	○	○
			藤之元口之福浦線、萩之牟礼茅屋線	口之福浦・茅屋	側溝に蓋がなく危険	県	安全確認をするように指導	○	○				側溝に蓋が必要な場所については、建設課で蓋を設置する	○	○	○
			平尾浜渡線、町道北方崎線	浜渡・北方崎	側溝の側に雑草があり、道路と側溝の境目が分かりずらく危険	県	安全確認をするように指導	○	○				建設課で雑草の草払いを随時進めて行く	○	○	○
4	蔵之元小学校	2	国道389号線	坂口農機より指江方向へ20mほどの所	ガードレール無し。歩道幅が1mほどしかなく危険	県	縦列で歩行するように指導	○	○				側面にドットラインを引きスピードの抑制を図る	○	○	○
			小浜蔵之元線	小浜上への上り口（小畑建設看板）	グレーチングで滑りやすく水が溜まりやすい	県	児童・生徒・保護者への注意喚起	○	○				柵の部分については、滑りにくい細めのグレーチングに交換する	○	○	○
5	城川内小学校	1	町道城川内中央線	菊池商店前からまこと保育園前を経由し国道389号線へ至る区間	道路線形が悪く、幅員も狭い。また、歩道がないため危険である。	町	集団登校で地域の方と一緒に登校	○	○				歩道設置を含めた抜本的な2車線道路改良及び国道交差点の位置変更	△	△	
6	鷹巣小学校	—	該当なし													
7	獅子島小学校	1	獅子島線	幣串スクールバス乗り場	大雨時の待機場所がない	町	幣串公民館にて乗車	○	○				幣串公民館の外に軒先を作り待機できるようにする	○		○