



町道汐見線（汐見集落）は、鉄砲水により道路が洗われ無残な姿に



城川内川が氾濫し、護岸は崩れ管理道と水田が被害



完成間近の町道山門野汐見線（馬込集落）では、路盤が陥没し車が立ち往生



通行止めを解除するため復旧が急がれた町道山門野汐見線（馬込集落）



農地でも大規模な崩落が発生（城川内集落）



倉三川（浦底集落）の応急復旧状況（大型土のうで河川からの流入を防ぐ）



指江川が氾濫し水田を飲み込む