

<別紙>通学路合同点検後の安全対策の進捗状況【平成28年3月31日現在】

小学校区名	危険箇所 番号	危険箇所		通学路の状況	道路 管理 者	学校による対策		警察による対策		道路管理者による対策		公民館等による対策	
		路線名	箇所				対策実施日		対策実施日		対策実施日		対策実施日
汐見小	1	町道 山門野汐見線	小学校前の(故)松元邸	住宅が半壊の状態児童が立ち入ると危険	町	・引き続き児童に安全指導				・松元邸前の町道汐見線との交差点には、ラバーボールの設置		・集落で今後解体をする予定 ・児童が立ち入らないように、ロープを設置	
汐見小	2	町道 山門野汐見線	歩道の法面	雨の日に法面から歩道に水が流れ込み、児童の通行に支障がある。	町	・引き続き児童に安全指導				・町で歩道のコケや体積土の清掃 ・湧水箇所については経過観察			
汐見小	3	町道 山門野汐見線	小学校前	工事の為、道路に穴が開いているなど、危険な箇所がある。	町					・工事業者に安全管理の指導 ・仮歩道やポールを設置指導			
汐見小	4	国道389号	カーブ部分	見通しが悪く車が見えにくい歩道が無い ロードミラーを設置してもらいたい	県	・引き続き児童に安全指導				・ロードミラーは効果的ではないため、今後現地調査を行い、効果があるものを検討			
城川内小	5	町道 城川内中央線	学校下交差点	登校時が通勤や園児等の送迎時間帯とかさなり、自動車速度を出しているため危険	町	・近隣の保育園を通じて保護者に注意喚起							
城川内小	6	町道 城川内中央線	学校下交差点	側溝に蓋がない場所がある	町					・町道城川内中央線については、蓋版設置 ・町道米山線については、要検討			
蔵之元小	7	国道389号	学校下横断歩道	登校時の交通量が多く、速度違反の車も多いため、児童が横断するとき危険である。	県	・注意喚起看板の設置を検討		・広報活動を行う				・公民館で月1回程度注意喚起放送を行う	
蔵之元小	8	国道389号	ミキ音楽教室から谷口農機までの歩道	山からの水が常時流れでているため、歩道にコケが生え、滑りやすい箇所がある。	県					・湧水の排水処理を行う			
蔵之元小	9	国道389号	蔵之元郵便局から港へ下る右側の歩道	山からの水が常時流れでているため、歩道にコケが生え、滑りやすい箇所がある。	県					・湧水の排水処理を行う			
蔵之元小	10	国道389号	共栄建設前	交通量が多く、スピードを出す車が多く、小浜地区からの通学児童用の横断歩道を設置していただきたい	県	引き続き児童への注意喚起		・現状のままでは、見通しが悪い ・横断歩道の設置はできない ・見通しが改善されれば設置可能					
蔵之元小	11	町道 福泊船津線	フェリー乗り場からB&G艇庫まで	道幅が狭く、歩道がない。海側はガードレールで山側は蓋なしの側溝に草が覆いかぶさるようになっているため、大雨時は特に危険	町					・定期的除草 ・蓋版設置については、排水の問題があるため要観察			
平尾小	12	町道 指江川内線	川内集落内	道幅が狭く歩道がないため、児童の通学が危険である	町					・今後、道路改良整備を進める			
鷹巣小	13	県道 長島宮之浦港線 町道 鷹巣三船線	木場商店前の交差点	交差点改修に伴う不慣れ点滅信号	県・町			・信号の3灯式の要望があるが、役場前の工事が終わり次第、交通量調査等を行い、検討					
鷹巣小	14	県道 長島宮之浦港線	立尾商店付近	見通しが悪く、児童の横断が難しい	県			・立尾商店前付近に横断歩道を設置するのであれば、立尾商店の了承の元、歩道改良が必要 ・交差点付近に横断歩道を設置するのであれば、交差点改良が必要		・集落と調整のうえ、今後検討したい			
鷹巣小	15	県道 瀬戸葛輪線 県道 長島宮之浦港線	役場前交差点	改良工事に伴う仮歩道通行の不慣れ	県・町	・引き続き業者に安全指導							
鷹巣小	16	県道 瀬戸葛輪線 町道 鷹巣三船線	エネオス長島SS前交差点	交通量が多く横断歩道もない	県・町			・スタンドの同意が得られれば、歩道改良を行い町道側には横断歩道の設		・近隣との調整を行い、歩道改良を進める予定			
鷹巣小	17	町道 浦底三船線	浦底港入り口	側溝の蓋がない	町					・片側の蓋版を年次的に設置			