

→建設中の路面が洗い流され溝ができた道路（梅ノ木山）



↓土砂崩壊により切断されてしまった道路（伊唐）



つめ跡 鹿児島北部豪雨



←住家の裏山が崩壊して現れた大きな岩を重機で撤去（宮ノ浦）