

長島町橋梁個別施設計画

令和2年3月

長島町 橋梁個別施設計画


長寿命化計画策定の背景と目的

長島町が管理する橋梁は、令和元年度現在で69橋あります。このうち建設後既に50年を経過する橋梁は、全体の27%を占めており、20年後の令和21年には81%程度に増加します。


これらの高齢化を迎える橋梁群に対して、従来の事後保全型の維持管理を続けた場合、費用が増大し続けることが懸念されます。このため、計画的かつ効率的な取り組みが不可欠です。

そこで長島町では今後、『予防保全型』への転換を図ることとし、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性確保を図るために【橋梁長寿命化修繕計画】を策定します。


橋梁架設年別橋梁数



橋梁年齢構成の推移



長寿命化修繕計画による効果



2063年までの事業費を比較すると、**従来の事後保全型が40億円**に対して**長寿命化修繕計画による予防保全型が12億円**となり、**コスト削減効果は28億円**と見込まれる。

長寿命化修繕計画の概要


1. 計画期間

定期点検を5年ごとに、また日常的な維持管理によって得られた結果と併せて計画の見直しを行います。

橋梁名	点検計画									
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
〇〇橋			点検	点検結果に応じて	補修			点検	点検結果に応じて	補修
□□橋		点検	点検結果に応じて	補修			点検	点検結果に応じて	補修	
△△橋			点検	点検結果に応じて	補修			点検	点検結果に応じて	補修

2. 計画の概要

橋梁長寿命化修繕計画の概念



3. 対策の優先順位の考え方

点検結果に基づき、効率的な維持及び修繕が図れるよう必要な対策を講じます。

1. 橋梁の対策は、第三者に対する安全性を著しく影響を及ぼし、緊急的に対応が必要な損傷がある橋梁を優先的に実施します。
2. 速やかに補修を行う必要がある区分「Ⅲ」を判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、優先的に対策を実施します。
3. 予防的に補修を行う必要がある区分「Ⅱ」を判定した橋梁については、損傷箇所数や損傷程度を考慮し、計画的な対策を実施します。

区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に対策を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

長島町 橋梁点検計画・修繕計画

《④施設の状態：判定区分》Ⅰ：健全Ⅱ：予防保全段階Ⅲ：早期措置段階Ⅳ：緊急措置段階

												⑤対策の内容と実施時期（●：修繕、▲：調査設計、■：点検）											
橋梁名	フリガナ	路線名	緯度	経度	橋長 (m)	幅員 (m)	橋種	架設 年度	供用 年数	点検 年度	④ 判定 区分	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	対策内容	
堂ノ下橋	ドウノシタバシ	(他)川内堂ノ下線	32.167628度	130.130313度	19.6	5.6	PC	1976	41	R1	I		▲●					■					断面修理工・ひびわれ修理工等
汐見橋	シオミバシ	(1)山門野加世堂線	32.111917度	130.142962度	19.5	6.7	PC	1989	28	R1	I		▲●					■					断面修理工・ひびわれ修理工等
馬込橋	マゴメバシ	(他)馬込大迫線	32.114766度	130.150577度	19.2	5.8	PC	1988	29	H27	III				▲	●			■				断面修理工・ひびわれ修理工等
火ノ浦陸橋	ヒノウラリッキョウ	(2)瀬戸小島線	32.108875度	130.168705度	27.6	4.3	鋼	1973	44	H27	I				■				■				
二艘船橋	ニソウフネハシ	(他)二艘船線	32.147802度	130.171134度	17.8	6.2	PC	1995	22	H27	I				■				■				
第2浦底橋	ダイニウラソコハシ	(1)浦底杉ノ段線	32.194540度	130.161940度	16.6	5.2	PC	1975	42	H27	I		●		■				■				断面修理工・ひびわれ修理工等
船田橋	フナダバシ	(他)船田線	32.188194度	130.142433度	15.3	6.2	PC	2000	17	H27	I				■				■				
栗田橋	クリタバシ	(他)栗田線	32.182925度	130.141172度	16.0	5.2	PC	1991	26	H27	I				■				■				
吉野渡橋	ヨシノワタリバシ	(他)永田平線	32.141642度	130.163278度	16.4	5.2	PC	1993	24	H27	I				■				■				
橋川橋（旧川床橋）	ハシカワバシ	(2)川床加世堂線	32.145340度	130.168375度	16.4	11.0	PC	1993	24	H27	I				■				■				
茅屋橋	ボヤバシ	(他)茅屋口之福浦線	32.210549度	130.130695度	9.4	6.2	PC	1975	42	H27	I		●		■				■				断面修理工・ひびわれ修理工等
浜渡橋	ハマスキバシ	(他)浜渡茅屋線	32.200851度	130.125456度	5.5	6.6	RC	1983	34	H27	I				■				■				
網代橋	アジロバシ	(他)浜渡大丸線	32.201144度	130.123430度	5.6	5.1	RC	1958	59	H27	II				▲		●			■			断面修理工・ひびわれ修理工等
温ノ浦橋	ヌクノウラバシ	(1)蔵之元浜渡線	32.193956度	130.116056度	8.6	6.5	RC	1973	44	R1	I			▲	●				■				上部工架替え
福泊橋	フクドマリバシ	(他)福泊船津線	32.187637度	130.108525度	9.5	6.2	PC	1976	41	R1	I			▲●					■				断面修理工・ひびわれ修理工等
船津平橋	フナツヒラバシ	(1)蔵之元浜渡線	32.189539度	130.113994度	5.0	5.5	RC	1973	44	H27	I				■				■				
船津橋	フナツバシ	(1)蔵之元浜渡線	32.184656度	130.115864度	10.2	16.5	RC	1973	44	H27	II				■				■				
蔵之元橋	クラノモトバシ	(他)波釜線	32.177215度	130.109621度	7.5	6.5	RC	1963	54	H27	I									■			
田平橋	タビラバシ	(他)小田海岸線	32.173581度	130.110383度	4.0	8.1	RC	1959	58	H27	I				■					■			
声切橋	コエキリバシ	(他)声切線	32.171365度	130.116329度	3.6	4.2	RC	1959	58	H27	II				■	▲	●			■			断面修理工・ひびわれ修理工等
指江橋	サスエバシ	(他)指江中央線	32.157937度	130.120371度	10.2	6.2	PC	1989	28	H27	I				■					■			
陰平橋	カゲビラバシ	(他)川内陰平線	32.165781度	130.130846度	3.1	5.2	RC	1927	90	H27	I				■					■			
千甍橋	チカマバシ	(他)指江中央線	32.154088度	130.119619度	10.2	7.1	RC	1937	80	H27	II				▲	●				■			断面修理工・ひびわれ修理工等
川内橋	コウチバシ	(1)指江川内線	32.165835度	130.131660度	4.0	7.2	RC	1960	57	H27	I									■			
城山橋	シロヤマバシ	(他)馬場下線	32.143675度	130.115139度	10.6	6.3	PC	1980	37	H27	II				▲●					■			断面修理工・ひびわれ修理工等
城川内橋	ジョウカワウチバシ	(他)城川内中央線	32.145222度	130.119039度	10.4	5.8	RC	1934	83	H27	II				■					■			断面修理工・ひびわれ修理工等
金磯橋	カネイソバシ	(他)金磯線	32.146909度	130.128291度	13.0	4.4	RC	1987	30	H27	II				■				▲	▲●			断面修理工・ひびわれ修理工等
山中橋	ヤマナカバシ	(他)唐隈浜線	32.124330度	130.122785度	5.8	4.6	RC	1977	40	H27	II				■				▲	●			断面修理工・ひびわれ修理工等
唐隈浜橋	カラクハマバシ	(他)長崎原線	32.118451度	130.120490度	10.9	8.2	PC	1985	32	H27	II				■					■			断面修理工・ひびわれ修理工等
宮内橋	ミヤウチバシ	(他)唐隈線	32.127251度	130.121592度	4.2	5.1	RC	1928	89	H27	I				■					■			
上川原橋（唐隈橋）	カミノコウラバシ	(他)唐隈線	32.122347度	130.126416度	8.2	5.9	RC	1961	56	R1	I			▲●					■				断面修理工・ひびわれ修理工等
水測橋	オナワチバシ	(他)唐隈線	32.119974度	130.128866度	7.8	6.6	RC	1928	89	H27	II				▲	●				■			断面修理工・ひびわれ修理工等
尾川内橋	オゴウチバシ	(他)汐見線	32.117595度	130.143108度	7.7	5.7	RC	1985	32	H27	II				■		▲	●	●	■			断面修理工・ひびわれ修理工等
前田橋	マエダバシ	(1)山門野汐見線	32.114908度	130.142626度	8.0	13.0	RC	1969	48	H27	I				■					■			
新川橋	シンカワバシ	(他)柿迫線	32.119484度	130.156570度	10.6	5.8	RC	1957	60	H27	I				■					■			
いでもと橋	イデモトバシ	(2)山門野加世堂線	32.123609度	130.158125度	10.8	9.4	PC	1945	72	H27	I				■					■			
仁田元橋	ニタモトバシ	(2)田尻中央線	32.096775度	130.160737度	7.0	6.5	RC	1978	39	H27	III				■		▲	●	●	■			断面修理工・ひびわれ修理工等
火ノ浦橋	ヒノウラバシ	(2)瀬戸小島線	32.105810度	130.167545度	4.5	4.7	RC	1970	47	H27	II				■					▲■	●		断面修理工・ひびわれ修理工等
加世堂橋	カセドウバシ	(1)塩追加世堂線	32.133933度	130.171064度	5.0	16.4	RC	1964	53	H27	III				▲	●				■			断面修理工・ひびわれ修理工等
塩追加橋	シオイバシ	(1)塩追加世堂線	32.163909度	130.184904度	5.0	5.0	RC	1955	62	H27	II				■					■			
赤崎橋	アカサキハシ	(他)赤崎徳房線	32.174892度	130.180458度	11.2	7.5	RC	1963	54	H27	III				■	●				■			断面修理工・ひびわれ修理工等
矢堂橋	ヤドウバシ	(他)平吹薄井線	32.214868度	130.170084度	5.0	5.3	RC	1974	43	H27	II				▲		●			■			断面修理工・ひびわれ修理工等
平吹橋	ヘブキバシ	(他)平吹山寺線	32.201821度	130.163255度	5.0	6.9	RC	1981	36	H27	I				■					■			
伊ノ木橋	ハジノキハシ	(2)曲田線	32.193107度	130.143421度	8.9	6.7	PC	1988	29	H27	I				■					■			
藤之元橋	フジノモトバシ	(1)藤之元口之福浦線	32.193749度	130.142920度	6.3	6.2	PC	1985	32	H27	I				■	▲	●	●		■			断面修理工・ひびわれ修理工等
館ノ前橋	タチノマエバシ	(他)真斐添線	32.190251度	130.143580度	8.8	3.4	RC	1959	58	H27	III				▲	●				■			断面修理工・ひびわれ修理工等
神手橋	ジンデバシ	(他)平駄線	32.188191度	130.142428度	14.8	5.2	PC	1996	21	H27	I				■					■			
北方崎橋	ホツボウザキバシ	(2)北方崎線	32.209958度	130.111980度	2.9	14.0	RC	1984	33	H27	II				■					■			
真砂橋	マサゴバシ	(他)小田海岸線	32.173217度	130.106932度	3.2	9.3	RC	2005	12	H27	I				■					■			
米山橋	コメヤマバシ	(2)米山線	32.152578度	130.126193度	4.0	6.5	RC	1989	28	H27	I				■					■			
広野橋	ヒロノバシ	(他)広野汐見線	32.112228度	130.135549度	3.0	11.6	RC	1991	26	H27	I				■					■			
五社元橋	ゴシャノモトバシ	(2)田尻中央線	32.097910度	130.160076度	2.8	14.0	RC	1977	40	H27	II				■			▲		●			断面修理工・ひびわれ修理工等
永田橋	ナガタバシ	(1)山門野汐見線	32.127455度	130.160143度	2.1	9.0	RC	1979	38	H27	I				■					■			
小幡溝橋	オバタミゾバシ	(1)役場前線	32.198454度	130.176560度	3.0	6.2	RC	1962	55	H27	I				■					■			
鷹巣橋	タカノスバシ	(他)平吹山寺線	32.200566度	130.180113度	3.7	9.0	RC	1980	37	H27	III				■		▲		●	■			断面修理工・ひびわれ修理工等
小畑橋	オバタバシ</																						

⑥対策費用一覧（H25～R4）

橋梁コード	対策年度	橋梁名	路線名	工法	事業費（千円）
006	H25	第2浦底橋	(1)浦底杉ノ段線	上下部工等補修	12,401
009	H25	茅屋橋	(他)茅屋口之福浦線	補修工事, 補修設計	13,155
001	H26	堂ノ下橋	(他)川内堂ノ下線	上下部工補修, 補修設計	17,602
002	H26	汐見橋	(1)山門野加世堂線	高欄地覆補修, 補修設計	6,299
012	H26	温ノ浦橋	(1)蔵之元浜渡線	補修設計	6,199
013	H26	福泊橋	(他)福泊船津線	補修工事, 補修設計	10,401
029	H26	上川原橋（唐隈橋）	(他)唐隈線	補修工事, 補修設計	13,501
003	H27	馬込橋	(他)馬込大迫線	補修設計	3,500
004	H27	火ノ浦陸橋	(2)瀬戸小島線	定期点検	122
005	H27	二艘船橋	(他)二艘船線	定期点検	122
006	H27	第2浦底橋	(1)浦底杉ノ段線	定期点検	122
007	H27	船田橋	(他)船田線	定期点検	122
008	H27	栗田橋	(他)栗田線	定期点検	122
009	H27	茅屋橋	(他)茅屋口之福浦線	定期点検	122
010	H27	浜渡橋	(他)浜渡茅屋線	定期点検	122
011	H27	網代橋	(他)浜渡大丸線	定期点検	122
011	H27	網代橋	(他)浜渡大丸線	補修設計	2,515
012	H27	温ノ浦橋	(1)蔵之元浜渡線	上部工架替え	14,009
014	H27	船津平橋	(1)蔵之元浜渡線	定期点検	122
015	H27	船津橋	(1)蔵之元浜渡線	定期点検	122
016	H27	蔵之元橋	(他)渡釜線	定期点検	122
017	H27	田平橋	(他)小田海岸線	定期点検	122
018	H27	声切橋	(他)声切線	定期点検	122
019	H27	指江橋	(他)指江中央線	定期点検	122
020	H27	陰平橋	(他)川内陰平線	定期点検	122
021	H27	千竈橋	(他)指江中央線	補修設計	3,500
022	H27	川内橋	(1)指江川内線	定期点検	122
023	H27	城山橋	(他)馬場下線	補修工事, 補修設計	11,180
024	H27	城川内橋	(他)城川内中央線	定期点検	122
025	H27	金磯橋	(他)金磯線	定期点検	122
026	H27	山中橋	(他)唐隈浜線	定期点検	122
027	H27	唐隈浜橋	(他)長崎原線	定期点検	122
028	H27	宮内橋	(他)唐隈線	定期点検	122
030	H27	女渚橋	(他)唐隈線	補修設計	2,359
031	H27	尾川内橋	(他)汐見線	定期点検	122
032	H27	前田橋	(1)山門野汐見線	定期点検	122
034	H27	新川橋	(他)柿迫線	定期点検	122
035	H27	いでもと橋	(2)山門野加世堂線	定期点検	122
036	H27	仁田元橋	(2)田尻中央線	定期点検	122
037	H27	火ノ浦橋	(2)瀬戸小島線	定期点検	122
038	H27	加世堂橋	(1)塩追加世堂線	補修設計	1,937
039	H27	塩追橋	(1)塩追加世堂線	定期点検	122
040	H27	吉野渡橋	(他)永田平線	定期点検	122
041	H27	橋川橋	(2)川床加世堂線	定期点検	122
042	H27	赤崎橋	(他)赤崎徳房線	定期点検	122
043	H27	矢堂橋	(他)平吹薄井線	補修設計	2,440
044	H27	平吹橋	(他)平吹山寺線	定期点検	122
045	H27	杵ノ木橋	(2)曲田線	定期点検	122
046	H27	藤之元橋	(1)藤之元口之福浦線	定期点検	122
047	H27	館ノ前橋	(他)真菱添線	補修設計	2,705
048	H27	神手橋	(他)平駄線	定期点検	122
049	H27	北方崎橋	(2)北方崎線	定期点検	122
050	H27	真砂橋	(他)小田海岸線	定期点検	122
051	H27	米山橋	(2)米山線	定期点検	122
052	H27	広野橋	(他)広野汐見線	定期点検	122
053	H27	五社元橋	(2)田尻中央線	定期点検	122
054	H27	永田橋	(1)山門野汐見線	定期点検	122
056	H27	小幡溝橋	(1)役場前線	定期点検	122
057	H27	鷹巣橋	(他)平吹山寺線	定期点検	122
058	H27	小畑橋	(2)鷹巣宮ノ浦港線	定期点検	122
059	H27	平吹橋	(2)浦底三船線	定期点検	122
060	H27	萩之牟礼橋	(1)平尾浜渡線	定期点検	122
061	H27	堂ノ尾橋	(他)母良木線	定期点検	122
062	H27	片側第2橋	(他)片側線	定期点検	122
063	H27	片側第3橋	(他)片側線	定期点検	122
065	H27	黒崎橋	(他)黒崎港線	定期点検	122
066	H27	浦田第1号橋	(他)浦田線	定期点検	122
067	H27	浦田第2号橋	(他)浦田線	定期点検	122
068	H27	浦田第3号橋	(他)浦田線	定期点検	122

⑥対策費用一覧（H25～R4）

橋梁コード	対策年度	橋梁名	路線名	工法	事業費（千円）
069	H27	浦田第4号橋	(他)浦田線	定期点検	122
070	H27	第2湯ノ口橋	(他)湯ノ口港線	定期点検	122
071	H27	倉三橋	(他)浦汐屋茅屋線	定期点検	122
074	H27	湯ノ口橋	(他)湯ノ口港線	定期点検	122
003	H28	馬込橋	(他)馬込大迫線	補修工事	4,968
018	H28	声切橋	(他)声切線	補修設計	3,326
021	H28	千竈橋	(他)指江中央線	補修工事	4,730
030	H28	女渚橋	(他)唐隈線	補修工事	6,211
038	H28	加世堂橋	(1)塩追加世堂線	補修工事	3,326
042	H28	赤崎橋	(他)赤崎徳房線	補修工事	13,450
046	H28	藤之元橋	(1)藤之元口之福浦線	補修設計	3,003
047	H28	館ノ前橋	(他)真菱添線	補修工事	7,669
011	H29	網代橋	(他)浜漣大丸線	補修工事	2,379
018	H29	声切橋	(他)声切線	補修工事	1,767
036	H29	仁田元橋	(2)田尻中央線	補修設計	2,678
043	H29	矢堂橋	(他)平吹薄井線	補修工事	1,654
046	H29	藤之元橋	(1)藤之元口之福浦線	補修工事	3,001
057	H29	鷹巣橋	(他)平吹山寺線	補修設計	1,877
025	H30	金磯橋	(他)金磯線	詳細点検	360
026	H30	山中橋	(他)唐隈浜線	補修設計	2,113
031	H30	尾川内橋	(他)汐見線	補修設計	1,987
053	H30	五社元橋	(2)田尻中央線	補修設計	2,012
025	R1	金磯橋	(他)金磯線	補修設計	1,320
025	R1	金磯橋	(他)金磯線	補修工事	2,134
026	R1	山中橋	(他)唐隈浜線	補修工事	5,040
031	R1	尾川内橋	(他)汐見線	補修工事	3,520
036	R1	仁田元橋	(2)田尻中央線	補修工事	4,080
057	R1	鷹巣橋	(他)平吹山寺線	補修工事	6,200
003	R2	馬込橋	(他)馬込大迫線	定期点検	122
004	R2	火ノ浦陸橋	(2)瀬戸小島線	定期点検	122
005	R2	二艘船橋	(他)二艘船線	定期点検	122
006	R2	第2浦底橋	(1)浦底杉ノ段線	定期点検	122
007	R2	船田橋	(他)船田線	定期点検	122
008	R2	栗田橋	(他)栗田線	定期点検	122
009	R2	茅屋橋	(他)茅屋口之福浦線	定期点検	122
010	R2	浜漣橋	(他)浜漣茅屋線	定期点検	122
011	R2	網代橋	(他)浜漣大丸線	定期点検	122
013	R2	福泊橋	(他)福迫船津線	定期点検	122
014	R2	船津平橋	(1)蔵之元浜漣線	定期点検	122
015	R2	船津橋	(1)蔵之元浜漣線	定期点検	122
016	R2	蔵之元橋	(他)渡釜線	定期点検	122
017	R2	田平橋	(他)小田海岸線	定期点検	122
018	R2	声切橋	(他)声切線	定期点検	122
019	R2	指江橋	(他)指江中央線	定期点検	122
020	R2	陰平橋	(他)川内陰平線	定期点検	122
021	R2	千竈橋	(他)指江中央線	定期点検	122
022	R2	川内橋	(1)指江川内線	定期点検	122
023	R2	城山橋	(他)馬場下線	定期点検	122
024	R2	城川内橋	(他)城川内中央線	定期点検	122
025	R2	金磯橋	(他)金磯線	定期点検	122
025	R2	金磯橋	(他)金磯線	補修工事	4,000
026	R2	山中橋	(他)唐隈浜線	定期点検	122
027	R2	唐隈浜橋	(他)長崎原線	定期点検	122
028	R2	宮内橋	(他)唐隈線	定期点検	122
029	R2	上川原橋（唐隈橋）	(他)唐隈線	定期点検	122
030	R2	女渚橋	(他)唐隈線	定期点検	122
031	R2	尾川内橋	(他)汐見線	定期点検	122
032	R2	前田橋	(1)山門野汐見線	定期点検	122
034	R2	新川橋	(他)柿迫線	定期点検	122
035	R2	いでもと橋	(2)山門野加世堂線	定期点検	122
036	R2	仁田元橋	(2)田尻中央線	定期点検	122
037	R2	火ノ浦橋	(2)瀬戸小島線	定期点検	122
037	R2	火ノ浦橋	(2)瀬戸小島線	補修設計	4,000
038	R2	加世堂橋	(1)塩追加世堂線	定期点検	122
039	R2	塩追橋	(1)塩追加世堂線	定期点検	122
040	R2	吉野渡橋	(他)永田平線	定期点検	122
041	R2	橋川橋	(2)川床加世堂線	定期点検	122
042	R2	赤崎橋	(他)赤崎徳房線	定期点検	122
043	R2	矢堂橋	(他)平吹薄井線	定期点検	122

⑥対策費用一覧（H25～R4）

橋梁コード	対策年度	橋梁名	路線名	工法	事業費（千円）
044	R2	平吹橋	(他) 平吹山寺線	定期点検	122
045	R2	栢ノ木橋	(2) 曲田線	定期点検	122
046	R2	藤之元橋	(1) 藤之元口之福浦線	定期点検	122
047	R2	館ノ前橋	(他) 真菱添線	定期点検	122
048	R2	神手橋	(他) 平駄線	定期点検	122
049	R2	北方崎橋	(2) 北方崎線	定期点検	122
050	R2	真砂橋	(他) 小田海岸線	定期点検	122
051	R2	米山橋	(2) 米山線	定期点検	122
052	R2	広野橋	(他) 広野汐見線	定期点検	122
053	R2	五社元橋	(2) 田尻中央線	定期点検	122
053	R2	五社元橋	(2) 田尻中央線	補修工事	3,001
054	R2	永田橋	(1) 山門野汐見線	定期点検	122
056	R2	小幡溝橋	(1) 役場前線	定期点検	122
057	R2	鷹巣橋	(他) 平吹山寺線	定期点検	122
058	R2	小畑橋	(2) 鷹巣宮ノ浦港線	定期点検	122
059	R2	平吹橋	(2) 浦底三船線	定期点検	122
060	R2	萩之牟礼橋	(1) 平尾浜渡線	定期点検	122
061	R2	堂ノ尾橋	(他) 母良木線	定期点検	122
062	R2	片側第2橋	(他) 片側線	定期点検	122
063	R2	片側第3橋	(他) 片側線	定期点検	122
065	R2	黒崎橋	(他) 黒崎港線	定期点検	122
066	R2	浦田第1号橋	(他) 浦田線	定期点検	122
067	R2	浦田第2号橋	(他) 浦田線	定期点検	122
068	R2	浦田第3号橋	(他) 浦田線	定期点検	122
069	R2	浦田第4号橋	(他) 浦田線	定期点検	122
070	R2	第2湯ノ口橋	(他) 湯ノ口港線	定期点検	122
071	R2	倉三橋	(他) 浦汐屋茅屋線	定期点検	122
071	R2	倉三橋	(他) 浦汐屋茅屋線	補修設計	3,000
074	R2	湯ノ口橋	(他) 湯ノ口港線	定期点検	122
037	R3	火ノ浦橋	(2) 瀬戸小島線	補修工事	4,000
038	R3	加世堂橋	(1) 塩追加世堂線	補修工事	2,000
071	R3	倉三橋	(他) 浦汐屋茅屋線	補修工事	7,000
032	R4	前田橋	(1) 山門野汐見線	補修設計	3,000
048	R4	神手橋	(他) 平駄線	補修設計	3,000