＜別紙＞令和7年度　通学路合同点検後の安全対策の進捗状況（長島町）　【令和8年3月31日現在】

学校名		危険箇所番号	危険箇所		道路状況	道路管理者	学校による対策			警察による対策			道路管理者による対策			対策の確認完了
			路線名	箇所名			③その他の対策	R7 10/28	R8 3/31	④交通取締りの強化	R7 10/28	R8 3/31	⑤道路改善、防護柵、標識、路面標示等	R7 10/28	R8 3/31	
1	伊唐小学校	1	町道伊唐港線	ゴミステーション前	ゴミ捨てに止まってる車がいると他の車が通れず、子供の送迎等支障がある。	町	児童・保護者また集落への注意喚起	○	○							○
			県道葛輪瀬戸線 町道指江川床線	七條商店前から伊唐北港への道路	車を路肩に止めており、登下校時に子供の飛び出し等危険	町	児童・生徒・保護者への注意喚起	○	○							○
2	川床小学校	3	川床加世堂線	川床中学校近くの通学路	雑草が歩道にはみ出し、通学の妨げになって危険	町							伐採予定（R7）	○	○	○
			国道389号線	アイショップ前の通学路	側溝の蓋が劣化しており危険	町							蓋の取替予定（R7）	○	○	○
3	平尾小学校	1	船田線から県道長島宮之浦港線	長島研譲側から県道へ	送り迎え時、角に建物があり、車もスピードが出ており危険	県	児童・生徒・保護者への注意喚起	○	○							○
4	蔵之元小学校	2	国道389号線	国道389号線の学校下信号付近（花壇の反対側）	雑草が歩道にはみ出し、通学の妨げになって危険	県							伐採予定（R7）	○	○	○
				389号線の通学路渡釜ゴミステーション付近道路	スピード抑制の看板があることで子供の通学路の妨げや死角も出てきて危険	県							看板撤去予定（R7）	○	○	○
5	城川内小学校	2	町道城川内中央線	菊池商店前からまこと保育園前を経由し国道389号線へ至る区間	道路線形が悪く、幅員も狭い。また、歩道がないため危険である。	町	集団登校で地域の方と一緒に登校	○	○				歩道設置を含めた抜本的な２車線道路改良及び国道交差点の位置変更	△	△	
				菊池商店横のガードレール付近	菊池商店横の用悪水路のガードレールに隙間があり危険	町							ガードパイプにより対応予定（R7）	○	○	○
				小学校正門下の交差点	登下校時一旦停止ができていない	町							ロードミラー設置予定（R７）	○	○	○
6	鷹巣小学校	－	該当なし													
7	獅子島小学校	－	該当なし													